

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 5	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA															
10	Note: Edificio residenziale con intonaco in parte liscio in parte grezzo – scuri in legno - copertura in tegole – tetto a due falde															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici


SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	25	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	126 - 127/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	1
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 1		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H													
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	1
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
1	1																
5	Degrado	nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																
10	Note: Edificio residenziale con intonaco grezzo – scuri in legno copertura in coppi																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo/
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	26	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	127/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	2
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 2		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H															
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4															
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0															
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0	
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
1	0																		
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X															
8	Vincoli legislativi																		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																		
10	Note: Edificio residenziale con intonaco in parte grezzo – scuri in legno ed un balcone in legno - copertura in tegole																		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	27	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	128
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	3
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 3		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A	malghe <input type="checkbox"/> E
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite <input type="checkbox"/> F
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C	garage <input type="checkbox"/> G
	stalle	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/> 6
		posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<input type="checkbox"/> 8
		media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		bassa definizione	<input type="checkbox"/> 4
		nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		complementari	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		TOTALE	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
5	Degrado	nullo	<input checked="" type="checkbox"/> X
		medio	<input type="checkbox"/>
		elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo	utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> X
		sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	<input type="checkbox"/>
		media qualità	<input type="checkbox"/>
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA		
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco in parte liscio in parte grezzo – con scuri e cornici in legno alle finestre - copertura tegole		
		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo
	oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	28	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	129
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	4
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 4		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H															
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4															
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0															
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0	
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
1	0																		
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X															
8	Vincoli legislativi																		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																		
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco in parte liscio in parte grezzo – con scuri e cornici in legno alle finestre – balconi in legno - copertura tegole																		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	29	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	130
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	5
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 5		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A	malghe <input type="checkbox"/> E
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite <input type="checkbox"/> F
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C	garage <input type="checkbox"/> G
	stalle	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/> 6
		posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<input type="checkbox"/> 8
		media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		bassa definizione	<input type="checkbox"/> 4
		nessuna definizione	<input checked="" type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		complementari	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1
5	Degrado	nullo	<input checked="" type="checkbox"/> X
		medio	<input type="checkbox"/>
		elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo	utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> X
		sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	<input type="checkbox"/>
		media qualità	<input type="checkbox"/>
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA		
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco in parte liscio in parte sassi a vista – scuri in legno alle finestre – copertura in coppi		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	30	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	131
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	6
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 6		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input type="checkbox"/> 9	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA													
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco in parte liscio in parte sassi a vista – scuri in legno – copertura in coppi															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	31	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	132 - 133
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	7
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 7		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H															
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4															
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0															
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="3">1 5</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1 5		
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
2	1	0																	
1 5																			
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X															
8	Vincoli legislativi																		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA																
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio – scale esterne – balconi in legno – copertura in tegole																		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	32	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	134
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	8
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 8		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H														
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	5
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	5																	
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X														
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA															
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio – scuri in legno – copertura in tegole																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici


SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	33	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	135
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	9
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 9		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input type="checkbox"/> 9	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA													
10	Note: Edificio residenziale con intonaco grezzo - balconi in legno - copertura in tegole															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici


SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	34	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	136
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	10
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 10		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input type="checkbox"/> 9	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA													
10	Note: Edificio residenziale con intonaco grezzo - scuri in legno - copertura in tegole															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici


SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	35	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	136
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	11
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 11		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H																	
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4																		
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0																		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="border: none; padding: 5px 0 0 0;"> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="border: none; padding: 0 5px 0 0;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0				1		0
2	1	0																			
2	1	0																			
2	1	0																			
2	1	0																			
1		0																			
5	Degrado	nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																		
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																		
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X																		
8	Vincoli legislativi																				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																				
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco in parte grezzo in parte liscio - scuri in legno - copertura in tegole																				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	36	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	137
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	12
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 12		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H																	
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">4</div>																		
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">0</div>																		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="border: none;"></td></tr> <tr><td colspan="2" style="border: none;"></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">16</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0						16
2	1	0																			
2	1	0																			
2	1	0																			
2	1	0																			
		16																			
5	Degrado	nullo medio elevato	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div>																		
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div>																		
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">X</div>																		
8	Vincoli legislativi																				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																				
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con sassi a vista – cornici in pietra ad alcune finestre in legno in altre – scuri in legno																				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	37	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	139/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	13
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 13		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A	malghe
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C	garage
	stalle	<input type="checkbox"/> D
			<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/> 6
		posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<input type="checkbox"/> 8
		media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		bassa definizione	<input type="checkbox"/> 4
		nessuna definizione	<input checked="" type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		complementari	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/> 7
5	Degrado	nullo	<input checked="" type="checkbox"/> X
		medio	<input type="checkbox"/>
		elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo	utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> X
		sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	<input type="checkbox"/>
		media qualità	<input type="checkbox"/>
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
10	Note: Volume accessorio adiacente UE 15		
		
		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE "B"
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo
		oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	38	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	213
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	14
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 14		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H																		
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div>																		
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; background-color: #cccccc;">0</div>																		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table style="border-collapse: collapse; margin: 2px;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="border: none; height: 10px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="border: none;"></td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0				1	0	
2	1	0																				
2	1	0																				
2	1	0																				
2	1	0																				
1	0																					
5	Degrado	nullo medio elevato		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div>																		
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div>																		
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div>																		
8	Vincoli legislativi																					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA																					
10	Note: Edificio residenziale con intonaco liscio in parte e in parte grezzo – tapparelle alle finestre – tetto a due falde																					

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	39	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	140
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	15
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 15		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H														
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	1
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	1																	
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X														
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA															
10	Note: Edificio residenziale con intonaco liscio – balconi in legno – scuri in legno																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici


SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	40	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	139/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	16
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 16		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H														
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	1
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	1																	
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X														
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA															
10	Note: Edificio residenziale con intonaco in parte grezzo in parte liscio – scuri in legno – copertura in tegole																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	41	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	138
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	17
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 17		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H														
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	1
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	1																	
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>														
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE TOTALE																	
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con intonaco liscio – cornici e scuri in legno alle finestre – balconi in legno copertura in tegole																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	42	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	237
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	18
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 18		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H														
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>6</td></tr></table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	1	6
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
1	6																	
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>														
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA															
10	Note: Edificio residenziale con intonaco grezzo – scala esterna in legno - scuri in legno – tetto a due falde																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO "A"
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	43	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	141
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	19
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 19		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe baite garage	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H											
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input checked="" type="checkbox"/> 4	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///														
10	Note: Ora è in essere un garage parzialmente interrato con muratura perimetrale in pietra faccia a vista, è previsto il completamento della costruzione con la realizzazione di un nuovo volume ad uso residenziale per una cubatura massima di mc. 500, l'altezza massima del colmo sarà a 5.00 ml dall'attuale piano di copertura del garage, è previsto un tetto a 4 falde senza abbaini, la costruzione dovrà essere realizzata nel rispetto delle distanze e, la progettazione, dovrà attenersi a quanto previsto dal Prontuario														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio NO.....	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	44	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	329
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	20
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 20		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A	malghe <input type="checkbox"/> E
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	baite <input type="checkbox"/> F
	edificio speciale	<input type="checkbox"/> C	garage <input checked="" type="checkbox"/> G
	stalle	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/> 6
		posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<input type="checkbox"/> 8
		media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		bassa definizione	<input type="checkbox"/> 4
		nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		complementari	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		TOTALE	<input type="text"/>
5	Degrado	nullo	<input checked="" type="checkbox"/> X
		medio	<input type="checkbox"/>
		elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo	utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> X
		sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>
		in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	<input type="checkbox"/>
		media qualità	<input type="checkbox"/>
		bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///		
10	Note:		
		
		
		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	VOLUME ACCESSORIO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo
		oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	45	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	371
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	21
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	19/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	GATTER	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 21		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

GATTER

