

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D capitello..... ☐ H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		☒ X ☐ ☐												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Capitello in pietra e muratura in buono stato di conservazione dal 1993														


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo/	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	153	FOGLIO DI MAPPA	11
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	21/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	ZOBIO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 1		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D monumento..... ☒ H		
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 8 tra il 1860 e il 1939 6 posteriore al 1939 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione 8 media definizione 6 bassa definizione 4 nessuna definizione 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali 2 1 0 costruttivo 2 1 0 complementari 2 1 0 decorativi 2 1 0 TOTALE		
5	Degrado nullo ☒ X medio ☐ elevato ☐		
6	Grado di utilizzo utilizzato ☐ sottoutilizzato ☐ in stato di abbandono ☐		
7	Spazi di pertinenza alta qualità ☐ media qualità ☐ bassa qualità ☐		
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Monumento ai caduti in porfido in buono stato di conservazione		


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo/	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	154	FOGLIO DI MAPPA	12
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	21/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	ZOBIO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 2		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D chiesa..... ☒ H		
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 ☐ 8 tra il 1860 e il 1939 ☐ 6 posteriore al 1939 ☐ 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione ☐ 8 media definizione ☐ 6 bassa definizione ☐ 4 nessuna definizione ☐ 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 costruttivo ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 complementari ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 decorativi ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 TOTALE		
5	Degrado nullo ☒ X medio ☐ elevato ☐		
6	Grado di utilizzo utilizzato ☐ sottoutilizzato ☐ in stato di abbandono ☐		
7	Spazi di pertinenza alta qualità ☐ media qualità ☐ bassa qualità ☐		
8	Vincoli legislativi Vincolo di tutela diretta ai sensi della Legge 1-6-1939 n° 1089.....		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Chiesa di S. Osvaldo con la parte principale del 1522 e campanile con cuspide poligonale settecentesca in pietra e muratura - tetto in coppi		


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	155	FOGLIO DI MAPPA	6
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	21/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	ZOBIO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 3		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D capitello..... ☐ H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		☒ X ☐ ☐												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Capitello in pietra in buono stato di conservazione														


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo/	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	156	FOGLIO DI MAPPA	12
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	21/10
INDIRIZZO / LOCALITÀ	ZOBIO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 4		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☒ C garage ☐ G stalle ☐ D ☐ H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☒ 8 ☐ 6 ☐ 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☐ 6 ☒ 4 ☐ 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> ☒ 1 ☒ 7	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		☐ ☒ X ☐												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☒ X ☐												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☒ X ☐												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///														
10	Note: Edificio risalente alla prima metà '800, la facciata ovest presenta una entrata storica a tutto sesto ed un piccolo volume accessorio nella facciata est, l'edificio parzialmente ristrutturato è adibito a colonia estiva														


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	157	FOGLIO DI MAPPA	12
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	71
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	ED. SPARSO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	MAGGIO 2007
INDIRIZZO / LOCALITÀ	PIAZZA	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 5		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☐ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D rudere..... ☒ H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		 <input checked="" type="text"/> X												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 <input checked="" type="text"/> X												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 <input checked="" type="text"/> X 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///														
10	Note: Rudere adiacente alla p.ed. 355, si consente la ricostruzione sul sedime esistente fino all'altezza dell'edificio in aderenza mantenendo l'andamento e la tipologia dello stesso														


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RUDERE DA RICOSTRUIRE	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	158	FOGLIO DI MAPPA	///
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	355
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	RUDERE DA RICOSTRUIRE
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	MAGGIO 2007
INDIRIZZO / LOCALITÀ	ROCAL	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 6		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☒ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D ☐ H														
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 <input checked="" type="text" value="6"/> 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 <input checked="" type="text" value="6"/> 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <input checked="" type="text" value="1"/> <input checked="" type="text" value="4"/>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		<input checked="" type="text" value="X"/> 												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<input checked="" type="text" value="X"/> 												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		<input checked="" type="text" value="X"/> 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///														
10	Note: Edificio residenziale. Le murature perimetrali vanno intonacate a civile														


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/..... oggetto di vincolo/.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	159	FOGLIO DI MAPPA	///
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	55
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	EDIFICIO SPARSO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	OTTOBRE 2008
INDIRIZZO / LOCALITÀ	CIRES	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 7		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale ☒ A malghe ☐ E edificio produttivo ☐ B baite ☐ F edificio speciale ☐ C garage ☐ G stalle ☐ D ☐ H		
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 ☐ 8 tra il 1860 e il 1939 ☒ 6 posteriore al 1939 ☐ 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione ☐ 8 media definizione ☒ 6 bassa definizione ☐ 4 nessuna definizione ☐ 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali ☐ 2 ☒ 1 ☐ 0 costruttivo ☐ 2 ☒ 1 ☐ 0 complementari ☐ 2 ☒ 1 ☐ 0 decorativi ☐ 2 ☒ 1 ☐ 0 TOTALE ☐ 1 ☒ 5		
5	Degrado nullo ☐ medio ☒ X elevato ☐		
6	Grado di utilizzo utilizzato ☐ sottoutilizzato ☒ X in stato di abbandono ☐		
7	Spazi di pertinenza alta qualità ☐ media qualità ☒ X bassa qualità ☐		
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente ///		
10	Note: Edificio residenziale. Si consente la sopraelevazione di 1,5 metri sul sedime esistente. L'apertura di fori finestra nel piano sottotetto con serramenti in legno. E' ammessa la ricostruzione della tettoia sul prospetto ovest		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO "A"	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/ oggetto di vincolo/	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	160	FOGLIO DI MAPPA	///
TERRITORIO	15 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	54
COMUNE AMMINISTRATIVO	GARNIGA TERME	UNITA' EDILIZIA	EDIFICIO SPARSO
COMUNE CATASTALE	GARNIGA	DATA RILIEVO	OTTOBRE 2008
INDIRIZZO / LOCALITÀ	CIRES	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	G 8		

